Date d'édition : 19.04.2025



Ref : 9-2414121-000-10-0

Masque VP 11 Conséquences d'un court-circuit complet à la masse du conducteur neutre sur un système

TT défectueux avec et sans dispositif de protection pour courant de surcharge dans le neutre