



Date d'édition : 13.09.2026



Ref : 727300

Indicateur d'ordre de phases, tension: 40...690 V/3~ et
fréquence: 15...400 Hz / SUR DEMANDE

Appareil servant à déterminer le sens de rotation ou l'ordre des phases dans un réseau à courant triphasé.
Affichage du sens de rotation.

Tension: 40...690 V/3~

Fréquence: 15...400 Hz

Les fournitures comprennent: 3 fils de raccordement intégrés avec fiches anticontact, 3 clips crocodile enfichable