



Date d'édition : 10.03.2025

Ref : 529031

Capteur de déplacement, se raccorde sur 524031



Potentiomètre avec roue tournante dans boîtier pour l'enregistrement du déplacement par un fil ; raccord à l'adaptateur source de tension ( 524031 ) ; montage avec matériel support ou plaque à réseau.

Caractéristiques techniques :  
Gammes de mesure : 0 - 15 cm/150cm

### Options

**Ref : 524031**

#### **Adaptateur source de courant**

Gammes de mesure : 100ohms, 1/10/100k100ohms, 1M100ohms



Pour le fonctionnement de n'importe quel capteur avec CASSY dont la résistance varie avec une grandeur physique, par ex. résistance LDR, CTN ou CTP.

Caractéristiques techniques :  
- Gammes de mesure : 100 ohms, 1/10/100kohms, 1 Mohms  
- Tension de saturation : 10 V  
- Connexion : douilles de 4mm